

ARZATOARE DE TAIERE X21

Arzatoare de taiere cu parghie X21, amestec in duza



Cod	Tip
0763933	0°
0763935	75°
0763936	90°

Arzatoare de taiere cu robinet X21, amestec in duza



Cod	Tip
0763932	90°

Arzator de taiere cu parghie X21, injector Ac



Cod	Tip
0764123	90°

Arzatoare de taiere cu robinet X21, injector Ac



Cod	Tip
0763082	75°
0764124	90°



ARZATOARE DE TAIERE X21 CU LUNGIME MARE




Cod	Tip	Lungime
219100248	75°	655 mm
219100249	75°	955 mm

ARZATOARE X21 PENTRU INDREPTAT TABLA



Cod	Tip	Lungime	Presiune de lucru		Consum	
			O ₂	Ac.	O ₂	Ac.
14070514	3 duze	730 mm	0,7 bar	0,7 bar	1650 l/h	1485 l/h
202232267	5 duze	690 mm	0,7 bar	0,7 bar	2500 l/h	2300 l/h

ARZATOARE X21 PENTRU CURATARE TABLE



Cod	Latime	Lungime	Presiune de lucru		Consum	
			O ₂	Ac.	O ₂	Ac.
202235735	50 mm	490 mm	0,7 bar	0,7 bar	1250 l/h	1150 l/h
202235736	150 mm	490 mm	0,7 bar	0,7 bar	2500 l/h	2300 l/h
202235731	250 mm	1190 mm	0,8 bar	0,6 bar	4400 l/h	4050 l/h